Tipo de informe	*Inspección de Obra*
Programa	*Infraestructura*
Proyecto	*"Restablecimiento de puente peatonal colgante"*
Fecha	*16/06/2017*
Comunidad	*Nvo Edén*
Ubicación	*Correg. Coclé del Norte, Distrito de Donoso, Provincia de Colón*
No. de part. MPSA	*2*
No. de part. Socios	*2*
No. de part. Externos	
Nombre de Part. MPSA	*René Sánchez, Edwin Guevara*
Nombre de Part. Socios	*Elis Rebolledo, Frank Rodriguez*
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	*Narciso Apolayo, contratista*
Nombre de Organización Externos	
Objetivo de la Inspección	*Evaluar la ejecución de los trabajos de Restablecimiento del puente peatonal colgante en la comunidad*
Resultados	*. Confección de los accesos de ingreso al puente a ambos lados del rio Petaquilla.*
Seguimiento	*Entrega formal de la obra.*